



3912

# CASCO AKRYLIC BASIC

## KASUTUSALA

Mitmeotstarbeline ülevärvitav akrüülhermeetik, mis sobib pragude, lõhede, põranda ning põrandaliistude, samuti ukse- ja aknaraamide, lae ja seina vaheliste avauste tihendamiseks ning täitmiseks. Nakkub üldlevinud ehituspindadega, nagu betoon, kivimüüritis, krohv, telliskivi, kipsplaat, alumiinium, PVC, raud, puit jt. Võib kasutada heliisolaatorina kipsplaatkonstruktsioonides. Kasutamiseks ainult sisetingimustes.

## TOOTE OMADUSED

Hea nakkuvus enamiku ehitusmaterjalidega.  
Kerge pinnale kanda.  
Ülevärvitav vesipõhiste värvidega.  
Vähelõhnav.  
Lahustivaba.

## TEHNILISED ANDMED

Alusaine	Akrüüldispersioon
Tihedus	Umbes 1610 kg/m <sup>3</sup>
Värvus	Valge
Konsistents	Tiksotroopne pasta
Kuivaine sisaldus	Umbes 80%
Lahusti	Puudub
pH	7,5–9
Temperatuuritaluvus	-30...+70 °C

## KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	+5...+40 °C
Pindkuiv	Umbes 20 minutit
Ülevärvitav (+20 °C 40-50% RH)	1–2 tunni pärast
Lõplik kõvastumine	Umbes 1 nädal, sõltuvalt vuugi sügavusest
Töövahendid	Silikoonipüstol
Pakend	300 ml
Säilivusaeg	24 kuud
Toote säilitamine	Avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas. Ei talu külmumist.

## KASUTUSJUHEND

Akryl Basic nakkub enamike aluspindadega, näiteks alumiinium, raud, puit, krohv, PVC, betoon jne.

1. Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vastupidavad. Puhta aluspinna saamiseks tuleb pinda puhastada terasharjaga, lihvida või puhastada lahustiga.
2. Lõigata ära padruni nurk ja paigaldada aplikaator kohale. Padrunis olev hermeetik kantakse silikoonipüstoliga peale.
3. Suruda hermeetik vuuki ja täita see korralikult, et täielikult niisutada töödeldav pind.



4. Peale vuugi täitmist soovitatakse seda spaatli või märja siluriga siluda, et tagada kindel ja täielik kontakt vuugi servade ja põhjaga.
5. Kuivamisaeg sõltub vuugi laiusest ja kasutatud materjalist ning kestab umbes 1 nädal.
6. Kuivanud hermeetiku vigastuse korral tuleb vigastatud koht välja lõigata ja uuesti täita.

### Puhastamine

Hermeetikuga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada ettevaatlikult ja hoolikalt, et vältida plekke. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne hermeetiku kuivamist. Kuivanud hermeetiku saab eemaldada mehaaniliselt.

### TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

*Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.*